

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成17年10月	PB-XZU301X	塵芥車	XZU301-1000351		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
104,189km	135PS/99KW	M/T 5速		バキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	異音 ペダルを踏むと止まる
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	／	
パワーウィンドウ （助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ （不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	カラー
バックカメラ （不具合）	◎	
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト （種類）	－	ハロゲン
ヘッドライト （不具合）	○	レンズくもり
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	カバー傷。

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス（種類）	－	
エアサス（不具合）	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	極東開発工業	GB42-25-S「05R084009」	平成17年

【備考】プレス式、強制排出。容量4.2㎡。積載荷重中心位置、荷台前端より1.225m。連続スイッチ付。作業灯1ヶ（不灯）。

【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



特記事項 キャビン汚れ、傷。
記録簿 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
3	2		
－	－		
7	7	7	7
－	－	－	－
スペア		7	－

タイヤサイズ			
－	－		
－	－		
－	－		
－	－		
スペア		－	－
素材：鉄		備考： タイヤサイズ 7.00R16 12PR	

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ