

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年10月	2PG-FW1AHG	アルミウイング	FW1AH+105898	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
419,360km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,630 mm 高：2,660 mm	幅：2,400 mm 門高：2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	—	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	—	カラー
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト（種類）	—	LED
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス（種類）	—	リヤエアサス
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャビン汚れ傷。





記録簿 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
9	8		
7	8		
0	0	0	0
0	0	0	0
スベア		12	—

タイヤサイズ			
245/70R19.5		245/70R19.5	
245/70R19.5		245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		245/70R19.5	—
素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9D1250」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯4ヶ。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ