

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年1月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-108843	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
150.705km	210PS/154KW	M/T 6速	エア―	長：6,240 mm 高：2,414 mm	幅：2,402 mm 門高：2,312 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ （不具合）	―	
オーディオ （不具合）	◎	
バックカメラ（色）	―	カラー
バックカメラ （不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト （種類）	―	LED
ヘッドライト （不具合）	○	左ヘッドライト光軸振れ。
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	―	リヤエアサス
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 アイドリングストップ付き。

記録簿 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
5	3		
―	―		
6	3	5	4
―	―	―	―
スベア	12	―	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	―	―	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
―	―	―	―
スベア	225/80R17.5	―	
素材：鉄	備考：フロント左右偏摩耗。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	8X9C7943	平成30年10月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯x3、引出し床フック5対。※右ウイング内張アルミ枠破損。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----