

管理番号： 083281

USHIJIMA 車検チェックシート

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H29	TRG	NPR85-7070404	冷凍車
走行	馬力	シフト		
86,417 km	150 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T スム-サ-EX (PLNジ` 付) 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア- ・ バキューム		長： 4.60 m 幅： 1.95 m 高： 2.00 m 門高： 1.98 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	カベッ'ッ'ガ-エンジンミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	コン'レ'ッ'不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	／	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
燃料タンク100L ETC付 小物欠品 ※インロック仕様





タイヤ残量	
単位：mm	
10	10
／	／
10	10
10	10
／	／
／	／
／	／
／	／
スベア	2

タイヤサイズ			
	205/80R17.5	205/80R17.5	
205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	東フ'レ	H171123	H29/8	断熱リ'、サ'ド`100mm
冷凍機	東フ'レ	XV42L0C-U	H29/8	-30℃設定
T型キーストン バンパーステップ 水抜き穴4ヶ リヤ3枚扉 庫内灯3個 簡易180度ストッパー 移動式カーテンレール 間仕切り扉（固定式）				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リベア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



スリキス