

車両情報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
日野		令和 1年3月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-110750	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
218,544km	240PS/177KW	M/T 6速		エア―	長：6,380 mm 高：2,220 mm	幅：2,270 mm 門高：2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	―	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	―	カラー
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト（種類）	―	LED
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	―	リヤエアサス
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA-8904-1「B190157」	令和 1年3月

【備考】ラッシング2段、サイドドア、床キーストン、庫内灯LED、PGリモコン

直結（スタンバイ付）	菱重	TSJS50DC	令和 1年3月
------------	----	----------	---------





【備考】-30℃設定

格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2	令和 1年3月
-------	--------	----------------	---------

【備考】最大昇降質量1000kg

【上物仕様備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



特記事項 キャブ内汚れ
記録簿 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
7	7		
―	―		
6	7	5	6
―	―	―	―
スベア		3	―

タイヤサイズ			
225/80R17.5		225/80R17.5	
―		―	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
―	―	―	―
スベア		225/80R17.5	―

素材：鉄 備考：左後2本再生タイヤ

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ