

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年7月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-119022	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
15,293km	240PS/177KW	M/T 6速	エア―	長：6,260 mm 高：2,420 mm	幅：2,400 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	―	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	―	カラー
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト（種類）	―	LED
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	―	リヤエアサス
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項





記録簿 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
10	10		
―	―		
11	11	11	11
―	―	―	―
スベア		12	―

タイヤサイズ			
225/80R17.5		225/80R17.5	
―		―	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
―	―	―	―
スベア		245/80R17.5	―
素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	W010G60-09	令和 2年7月
【備考】ラッシング2段 引出しフック5対、リヤ観音扉ハンドルロードヘコミ			
格納ゲート	トランテックス	TRK10-	令和 2年7月
【備考】2枚折れ 長：1,390mm 幅：2,390mm			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----