

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年7月	2KG-FD2ABA	アルミ平	FD2AB-119179	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
1,526km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,200 mm 高：690 mm	幅：2,350 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	
バックカメラ（不具合）	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト（種類）	－	LED
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	－	
エアサス（不具合）	/	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項





記録簿 ☐

タイヤ残量			
単位：mm			
11	11		
－	－		
11	11	11	11
－	－	－	－
スベア		11	－

タイヤサイズ			
225/90R17.5		225/90R17.5	
－		－	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
－	－	－	－
スベア		－	－
素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トランテックス	A00963402	令和 2年
【備考】 引出フック5対。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ