

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年3月	TPG-NKR85R	クレーン付平	NKR85-7054275
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
18,459km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 3,720 mm 幅: 1,800 mm 高: 380 mm 門高: 380 mm

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き
オイル混入	◎	
オイル漏れ	△	ロッカーカバー
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	-	
オーディオ (不具合)	◎	
バックカメラ (色)	-	
バックカメラ (不具合)	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト (種類)	-	ハロゲン
ヘッドライト (不具合)	◎	
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス (種類)	-	
エアサス (不具合)	/	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 床板前方ウキ・割れ  
記録簿 ( )

タイヤ残量			
単位: mm			
4	5		
-	-		
3	4	3	2
-	-	-	-
スペア		7	-





タイヤサイズ			
205/85R16	205/85R16		
-	-		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
-	-	-	-
スペア		205/85R16	-
素材: 鉄		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		平成28年3月
【備考】ローブ穴4対			

	タダノ	TM-ZE263HR「410-085-	平成28年3月
【備考】2.63t 3段 フックイン			

【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----