

管理番号： 103217

| 車両情報         |                         |                                                   |              |      |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------|
| 車名           | 年式                      | 排ガス                                               | 車体番号         | 形状   |
| 日野           | H26                     | QPG                                               | FW1EXE-10498 | ウイング |
| 走行           | 馬力                      | シフト                                               |              |      |
| 692,300 km   | 380 <span>ps</span> /kw | M/T ・ A/T ・ セミA/T 7 速                             |              |      |
| ブレーキ         |                         | ボディ内寸                                             |              |      |
| エアー    パキューム |                         | 長： 9.60 m    幅： 2.40 m    高： 2.59 m    門高： 2.52 m |              |      |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| 排圧    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |

電装関係

| 点検項目    | 結果 | 状態 |
|---------|----|----|
| エアコン    | ◎  |    |
| スターター   | ◎  |    |
| オルタネーター | ◎  |    |
| パワーウィンド | ◎  |    |
| 坂道発進装置  | ◎  |    |
| 異常ランプ   | ◎  |    |
| オーディオ   | ◎  |    |
| バックカメラ  | ◎  |    |
| 電格ミラー   | ◎  |    |

キャビン

| 点検項目   | 結果 | 状態    |
|--------|----|-------|
| 雨漏り    | ◎  |       |
| シート    | ○  | スレ、ヘリ |
| ヘッドライト | ◎  |       |
| ウィンカー  | ◎  |       |
| ワイパー   | ◎  |       |
| ミラー    | ◎  |       |

ミッション

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ◎  |    |

走行関係

| 点検項目    | 結果 | 状態 |
|---------|----|----|
| ハンドルBOX | ◎  |    |
| スプリング   | ◎  |    |
| エアサス    | ◎  |    |
| ベラシャフト  | ◎  |    |

デフ

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ◎  |    |

特記事項

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 燃料タンク300L+200L ETC付    アナログタコグラフ120    室内ヤニ汚れ |
|-----------------------------------------------|

タイヤ残量

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 単位：mm |   |   |   |
| 5     | 6 |   |   |
| 0     | 1 |   |   |
| 2     | 2 | 5 | 8 |
| 7     | 7 | 8 | 6 |
| スペア   | 3 | 2 |   |

タイヤサイズ

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |
|             | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |

| 上物仕様                                                 |        |           |    |    |
|------------------------------------------------------|--------|-----------|----|----|
| 上物名                                                  | メーカー   | 型式        | 年式 | 備考 |
| ウイング                                                 | 日本トレクス | 14W-06178 |    |    |
|                                                      |        |           |    |    |
|                                                      |        |           |    |    |
| センターローラー    ラッシング2段    引出しフック9対    庫内灯6ケ    90度ストッパー |        |           |    |    |

| 外装状態           |                                |
|----------------|--------------------------------|
| ボデーコーション       | フレーム番号                         |
| 有 ・ 無 ・ (    ) | 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない             |
| フレームのさび        | 飛石                             |
| 無 ・ 小 ・ 中 ・ 大  | 無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可    不可    ) |

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

