

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成17年10月	PB-NKR81AN	散水車	NKR81-7028533		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
33,173km	130PS/96KW	A/T	スーマー 5速	パキューム	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	振動有
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	
バックカメラ（不具合）	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト（種類）	－	ハロゲン
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス（種類）	－	
エアサス（不具合）	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L


デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	上部ドレンしみ
デフロック	／	


特記事項	キャビン汚れ、傷。アイドリングストップ付。
記録簿	○


タイヤ残量			
単位：mm			
7	7		
－	－		
8	8	8	8
－	－	－	－
スペア		8	－


タイヤサイズ			
195/85R16		195/85R16	
－		－	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
－	－	－	－
スペア		195/85R16	－
素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
散水車	ユニテック	HD-SW-2T	平成17年
【備考】タンク容量2000L。前後強制散水（4箇所独立）。電気操作式。自吸式。吸水ホース、放水銃付。充水ポンプ上部ドレイン栓欠品。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ