

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成26年10月	TKG-FC9JCAP	ダンプ	FC9JCA-19700
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
73.431km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長: 3,340 mm 幅: 2,060 mm 高: 350 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	異音
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	-	
オーディオ (不具合)	○	アンテナ無し。
バックカメラ (色)	-	
バックカメラ (不具合)	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴
ヘッドライト (種類)	-	ハロゲン
ヘッドライト (不具合)	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス (種類)	-	
エアサス (不具合)	/	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ルーフキズ、凹み、錆有り。
記録簿 ()





タイヤ残量			
単位: mm			
10	11		
-	-		
7	6	6	6
-	-	-	-
スベア	8	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スベア	225/80R17.5	-	

素材: 鉄 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR4-17SY「S 50781779」	平成26年
【備考】コボレーン、プロテクターアングル補強3本。※ダンプシリンダー作動油滲み有り。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】	【ボデー内】
<input type="checkbox"/> 外装キズ <input type="checkbox"/> 外装へこみ <input type="checkbox"/> うき <input type="checkbox"/> 曲がり <input type="checkbox"/> サビ <input type="checkbox"/> 補修跡 <input type="checkbox"/> 割れ	<input type="checkbox"/> 庫内キズ <input type="checkbox"/> 庫内へこみ <input type="checkbox"/> 庫内穴あき <input type="checkbox"/> 床汚れ