

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年1月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-110393-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
261,366km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,270 mm 高：2,420 mm	幅：2,400 mm 門高：2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	SCR関連 尿素SCRシステム異常
オーディオ	－	
オーディオ （不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	カラー
バックカメラ （不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、 擦れ
ヘッドライト （種類）	－	LED
ヘッドライト （不具合）	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	－	リヤエアサス
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項

記録簿 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
9	9		
－	－		
6	6	7	6
－	－	－	－
スベア		0	－

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	－	－	
205/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
－	－	－	－
スベア		225/80R17.5	－
素材：鉄		備考：	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W029E 28-02」	令和 1年1月

【備考】ラッシング2段 引出しフック対 ボデー床板キズ・割れ

格納ゲート	トランテックス	TRAK10-	令和 1年1月
-------	---------	---------	---------

【備考】最大能力 1,000kg 幅 2,300mm 奥行 1,400mm PG:左サイドストッパー曲がり・プラットホーム左にズレ ※出し入れ動き悪い
要調整

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】