					車両情						
車名    年式			型式		形状			車	台番号		
日野 令和 2年1月		1月	2RG-XZU655M		ドライバン		XZU655-0012009				
走行馬力			シフト		ブレーキ	:	ボディ内寸				
3,981km 136PS/100KW			M/T 6速		バキューム			長: 4,510 mm 幅: 1,770 mm 高: 2,170 mm 門高: 2,070 mm			
):良好 (	- D:通常:	上行問題なし	△: ₹	要修理 /:對	き備無し	/ ※あくまで	も当社半	- 川断基準に。	よるもの	です	
•	エンジ	ン		<b>F</b>	電装関	原係	•		キャビ	シ	
点検項目	結果	- 状態		点検項目	結果	<b>状態</b>	ļ.	検項目	結果	<b>状態</b>	
具音	0			エアコン	0		シー	,	0		
イル混入	0		••••	スターター	0	•••••		ライト	– i	FD	
ナイル漏れ	0		••••	オルタネーター	0	•••••	(種類		<b></b> ;		
(混入	0		••••	パワーウィンドウ	0	•••••	ヘッド (不具		0		
(漏れ	0		••••	(運転席)			ウィ	ンカー	0		
	0		••••	パワーウィンドウ (助手席)	0		ワイ	<i>ا</i> ب	0		
氡	0			坂道発進装置	©	•••••	ミラ・	_	0		
?フラー	0			異常ランプ	0	•••••	•		走行	関係	
<b>ヲーボ</b>	0			オーディオ	_	•••••	5	点検項目	結果	状態	
計却水吹き返し	0			オーディオ	•••••••	•••••	ハン	ドル	0		
•	ッショ	ン		(不具合)	0		エアサ	ス(種類)	-		
点検項目	課	状態		バックカメラ(色)	- :	カラー	エアサ	ス(不具合	/		
ドア鳴き	© :			バックカメラ	0		パワー	ステアリン	グ ◎		
ドア抜け	© .		••••	(不具合)	<b></b>		リー	フサス	0		
ラッチ	©		••••	電格ミラー	0		伏火	タンク		スチール	
音	©		••••		(O) 1	票準	<i>አ</i> ለአትት'	, , , , •••••••		100L	
イル漏れ	© .		••••	タコグラフ	<u>: / :</u>		•		デフ		
Jタ <b>ー</b> ダ	/		••••				点	i検項目	結果	状態	
			••••				異音		0	<del></del>	


<b>F</b>	デフ	
点検項目	結果	状態
異音	0	
オイル漏れ	0	
デフロック	/	


特記事項 記録簿 ()

<u> </u>	タイヤ残量			タイヤサイズ						
	7	8	<u>単位:mm</u>		205/70R16	205/70R16				
7	7	7	7	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16			
	スペア	3		スペア		205/70R16				
				素材:鉄	備考:					

上物仕様											
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式								
ドライバン	トランテックス	V045F17-05	令和 2年1月								
【備考】サイドスライドドア。ラッシング2段。庫内灯3ケ。											
跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-	令和 2年1月								
【備考】最大昇降質量1000kg。リ	モコン。ゲート長1550、ゲート幅	1800、ストッパー迄長1310、サイ	ドストッパー幅1670。								
 【備考】											
【開告】											
【上物仕様備考】											

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有 確認済		無	無					





【外装】 【ボデー内】

<b>外装</b> キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	<b>庫内</b> キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	<b>床</b> 汚れ	
-----------------	-------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	-----------	----------------	--