

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年1月	2KG-FC2ABG	冷凍バン	FC2AB-108535	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
67,812km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長：6,340 mm 高：2,220 mm	幅：2,280 mm 門高：2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	—	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	—	カラー
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト（種類）	—	LED
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	—	リヤエアサス
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項





記録簿 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
7	7		
—	—		
7	7	6	6
—	—	—	—
スベア		11	—

タイヤサイズ			
225/80R17.5		225/80R17.5	
—		—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア		225/80R17.5	—
素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	MA180703	平成30年11月
【備考】ラッシング2段、床キーストン、庫内灯LED、水抜き穴4ヶ所、観音サイドドア、庫内PGリモコン			
直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2	令和 1年1月
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-	令和 1年1月
【備考】最大昇降質量1,000kg			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----