

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
トレクス	平成30年10月		平ボディ	PFB34117-6401	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
			エア－	長：12,090 mm 高： mm	幅：2,470 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	／	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

特記事項





記録簿 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
6	7	6	5
13	15	15	15
4	3	3	4
スベア		14	ー

タイヤサイズ			
12R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
ー	ー	ー	ー
スベア		11R22.5	ー
素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	日本トレクス	PFB34117「PFB34117-	平成30年9月
【備考】スタンション穴4列、54個。2トンフック54対。2トンフック前4個、後4個。ロープフック21対。左右物入れ、左工具箱1個。サイドガード、アルミ。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ