

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年3月	TKG-NPR85AR	クレーン付平	NPR85-7036833
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
100,860km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキューム	長: 3,680 mm 幅: 2,090 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ: (運転席)	◎	
パワーウィンドウ: (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	/	ナビ付き
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	/	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアガス	/	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。ルーフ傷、ヘコミ有。
記録簿 ○





タイヤ残量			
単位: mm			
11	11		
-	-		
11	11	11	11
-	-	-	-
スベア	8	-	

タイヤサイズ			
205/80R17.5	205/80R17.5		
-	-		
205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
-	-	-	-
スベア	205/80R17.5	-	

素材: 鉄 備考: スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	いすゞ完成品	ALG「8982220740」	平成25年
【備考】床鉄板。引き出しフック3対。左右後方台枠亀裂有。			
クレーン	ユニック	URU296「RKK」	平成25年
【備考】ブーム6段。2.93 t。フックイン。ラジコン付。アウトリガー4方（手動式）。			
垂直ゲート	極東開発工業	V801-	平成25年
【備考】最大荷重800Kg。リモコンケース割れ。PG寸法: 全長1400mm。全幅2050mm。有効長1200mm。有効幅1915mm			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ