

管理番号： 123202

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H30	TPG	FEA50-571078	冷凍車
走行	馬力	シフト		
28,374 km	150 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 5 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー ・ バキューム		長： 3.36 m 幅： 1.77 m 高： 1.73 m 門高： 1.71 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
ド坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	ビニシートカバー
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	／	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ 右ドア内張りビス穴 スペアタイヤパンク

タイヤ残量			
単位：mm			
6	6		
／	／		
5	5	5	7
／	／	／	／
スペア	6	／	

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	東フレ	H182322	H30/9	断熱リヤ70mm サイト50mm
冷凍機	東フレ	XV22H0C-G		-5℃設定 +11℃→5℃(1H)

床キーストン ジョロダレール2列 内張り4方下部ステンレス板張り 庫内灯1ケ 水抜き穴4ケ
左サイド扉（観音式） 活魚エアーポンプ付

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

