

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年9月	TKG-FRR90T2	アルミウィング	FRR90-7078916
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
668,775km	240PS/177KW	M/T 6速	エア―	長：6,230 mm 幅：2,400 mm 高：2,400 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	△	テールパイプすす付着 センターマフラー破れ
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ		
バックカメラ		
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、 タバコ穴、 擦れ
ヘッドライト		
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス		
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ

記録簿 ○

タイヤ残量





単位：mm			
1	2		
―	―		
2	1	2	1
―	―	―	―
スペア	10	―	

タイヤサイズ

245/80R17.5	245/80R17.5		
―	―		
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
―	―	―	―
スペア	245/80R17.5	―	
素材：鉄	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	日本フルハーフ	DMS「W4DB 077」	平成27年
【備考】 ラッシング2段 庫内灯3ヶ 引出しフック5対			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002D-	平成29年
【備考】 最大昇降：1,000kg 幅：2,300mm 奥行：1,300mm ※年式違い			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】