

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H25	TKG	FD7JKA-10476	冷凍車PG付
走行	馬力	シフト		
389,446 km	240 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアリー パキューム		長： 5.89 m 幅： 2.17 m 高： 2.10 m 門高： 2.06 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ニジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
バッテリー	◎	
ワイパー	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、へり、穴等
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

キャブ内汚れ、キズ ETC、タコグラフ付 助手席ドア灰皿欠品
記録簿有り (R2/1~R2/8)

タイヤ残量

単位：mm

7	8		
／	／		
8	8	8	8
／	／	／	／
スペア	7	／	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	日本フルーフ	GMF1 E5E2597		断熱リヤ70mm サイド50mm
冷凍機	菱重	TDJS50A-L2		-30℃設定 +23℃→+1℃
PG	極東開発	CG1002H-3MRA2		L=1570mm W=2090mm ラジコン 最大荷重1000K 格納式 2枚折り

床キーストン ジョロダーレール2段 ラッシングレール2段 左右エアラインレール 水抜き穴4ヶ
庫内灯4ヶ 送風ファン×1 間仕切り 90度ストッパー リヤ保冷カーテンレール 観音扉3枚折り
スタンバイ付 燃料タンク200L×1

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 気傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

