

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成25年3月	TKG-FBA20	ドライバン	FBA20-520075		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
100,286km	130PS/96KW	A/T デュオニック		バキューム	長: 3,330 mm 高: 1,730 mm	幅: 1,610 mm 門高: 1,590 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	にじみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	◎
ギア抜け	◎	◎
クラッチ	／	／
異音	◎	◎
オイル漏れ	◎	◎
リターダ	／	／

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異音ラフ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	○	リヤ左ジャックルブッシュ摩耗
燃料タンク	◎	スチール 70L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。リヤ右テールレンズひび割れ。

記録簿 ()

タイヤ残量





単位: mm

7	7		
—	—		
2	4	3	2
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—
素材：鉄	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	キタムラ	T13-1005	平成25年2月
【備考】リンボーバン。縮小時：内寸高さ1010mm 門高870mm。センターローラー付。ラッシングレール2段。庫内灯2個。天窓1個。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----