

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成17年10月	PB-NPR81AR	クレーン付平	NPR81-7013925		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
55,873km	130PS/96KW	A/T スムーザー 6速		バキューム	長:3,590 mm 高:380 mm	幅:2,070 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	△	ABSランプ点灯
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ 結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 取付面にじみ有り。
デフロック	／	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	5			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
7	7	7	7	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		195/85R16	—
素材: 鉄				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			平成17年
【備考】床板腐食、穴あき。横ネタ腐食、折れ。サイドアオリローブ穴3対。サイドアオリ左右ふくらみ、曲がり。リヤアオリ曲がり。			
クレーン	タダノ	411-082-	平成17年
【備考】3段ブーム。フックイン。最大荷重2.63 t			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----