

| 車両情報      |             |             |         |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 年式          | 型式          | 形状      | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 平成27年3月     | LPG-FTR90T2 | アルミウイング | FTR90-7004101                                   |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 699,083km | 240PS/177KW | M/T 6速      | エア－     | 長：7,220 mm 幅：2,410 mm<br>高：2,380 mm 門高：2,290 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |            |
|---------|----|------------|
| 点検項目    | 結果 | 状態         |
| 異音      | ◎  |            |
| オイル混入   | ◎  |            |
| オイル漏れ   | ○  | ロッカーケース    |
| 水混入     | ◎  |            |
| 水漏れ     | ◎  |            |
| 燃料漏れ    | ◎  |            |
| 排気      | ◎  |            |
| マフラー    | ○  | テールパイプすず付着 |
| ターボ     | ◎  |            |
| 冷却水吹き返し | ◎  |            |
| ミッション   |    |            |
| 点検項目    | 結果 | 状態         |
| ギア鳴き    | ◎  |            |
| ギア抜け    | ◎  |            |
| クラッチ    | ◎  |            |
| 異音      | ◎  |            |
| オイル漏れ   | ◎  |            |
| リターダ    | ／  |            |

| 電装関係           |    |     |
|----------------|----|-----|
| 点検項目           | 結果 | 状態  |
| エアコン           | ◎  |     |
| スターター          | ◎  |     |
| オルタネーター        | ◎  |     |
| パワーウィンドウ：(運転席) | ◎  |     |
| パワーウィンドウ：(助手席) | ◎  |     |
| 坂道発進装置         | ◎  |     |
| 異常ランプ          | ◎  |     |
| オーディオ          | ◎  |     |
| バックカメラ         | ◎  | カラー |
| 電格ミラー          | ◎  |     |
| ETC            | ◎  | 2.0 |
| タコグラフ          | ／  |     |

| キャビン      |    |                |
|-----------|----|----------------|
| 点検項目      | 結果 | 状態             |
| シート       | ◎  |                |
| ヘッドライト    | ◎  | ハロゲン           |
| ウィンカー     | ◎  |                |
| ワイパー      | ◎  |                |
| ミラー       | ◎  |                |
| 走行関係      |    |                |
| 点検項目      | 結果 | 状態             |
| ハンドル      | ◎  |                |
| エアサス      | ◎  | リヤエアサス         |
| パワーステアリング | ◎  |                |
| リーフサス     | ◎  |                |
| 燃料タンク     | ◎  | スチール 200L 200L |
| デフ        |    |                |
| 点検項目      | 結果 | 状態             |
| 異音        | ◎  |                |
| オイル漏れ     | ◎  |                |
| デフロック     | ／  |                |





|                   |
|-------------------|
| 特記事項 右Frショックオイル漏れ |
| 記録簿 ○             |

| タイヤ残量 |   |    |   |
|-------|---|----|---|
| 単位：mm |   |    |   |
| 5     | 5 |    |   |
| —     | — |    |   |
| 4     | 1 | 5  | 6 |
| —     | — | —  | — |
| スペア   |   | 13 | — |

| タイヤサイズ      |             |                |             |
|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 265/70R19.5 |             | 265/70R19.5    |             |
| —           |             | —              |             |
| 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5    | 265/70R19.5 |
| —           | —           | —              | —           |
| スペア         |             | 265/70R19.5    | —           |
| 素材：アルミ      |             | 備考：リアタイヤ4本片減り。 |             |

| 上物仕様                       |         |              |         |
|----------------------------|---------|--------------|---------|
| 上物名                        | メーカー    | 型式「製造番号」     | 年式      |
| アルミウイング                    | 日本フルハーフ | DMW「W6HA448」 | 平成27年2月 |
| 【備考】ラッシング2段。引出フック5対。庫内灯3ヶ。 |         |              |         |
|                            |         |              |         |
| 【備考】                       |         |              |         |
|                            |         |              |         |
| 【備考】                       |         |              |         |
|                            |         |              |         |
| 【上物仕様備考】                   |         |              |         |

| 外装状態     |        |         |           |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石        |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア可) |



|          |           |    |     |        |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|--------|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     | 【ボデー内】 |     |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |