

| 車両情報                      |                         |                                     |               |        |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|
| 車名                        | 年式                      | 排ガス                                 | 車体番号          | 形状     |
| いすゞ                       | H28                     | TRG                                 | NJR85-7052406 | Wキャブ 平 |
| 走行                        | 馬力                      | シフト                                 |               |        |
| 105,463 km                | 150 <span>ps</span> /kw | M/T ・ A/T ・ セミA/T 5 速               |               |        |
| ブレーキ                      |                         | ボディ内寸                               |               |        |
| エアリー ・ <span>バキューム</span> |                         | 長： 2.08 m 幅： 1.62 m 高： 0.37 m 門高： m |               |        |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |                        |    |
|-------|------------------------|----|
| 点検項目  | 結果                     | 状態 |
| 異音    | ◎                      |    |
| オイル漏れ | ○ <span>ロカカーニジミ</span> |    |
| 水漏れ   | ◎                      |    |
| 燃料漏れ  | ◎                      |    |
| 排気    | ◎                      |    |
| 排圧    | ◎                      |    |
| マフラー  | ◎                      |    |
| ターボ   | ◎                      |    |

| 電装関係    |                  |    |
|---------|------------------|----|
| 点検項目    | 結果               | 状態 |
| エアコン    | ◎                |    |
| スターター   | ◎                |    |
| オルタネーター | ◎                |    |
| パワーウィンド | ◎                |    |
| 坂道発進装置  | ◎                |    |
| 異常ランプ   | ◎                |    |
| オーディオ   | ◎ <span>付</span> |    |
| バックカメラ  | ／                |    |
| 電格ミラー   | ◎                |    |

| キャビン   |                     |    |
|--------|---------------------|----|
| 点検項目   | 結果                  | 状態 |
| 雨漏り    | ◎                   |    |
| シート    | ○ <span>カハコ跡</span> |    |
| ヘッドライト | ◎                   |    |
| ウィンカー  | ◎                   |    |
| ワイパー   | ◎                   |    |
| ミラー    | ◎                   |    |

| ミッション |                      |    |
|-------|----------------------|----|
| 点検項目  | 結果                   | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎                    |    |
| ギア抜け  | ◎                    |    |
| クラッチ  | ○ <span>残量少ない</span> |    |
| 異音    | ◎                    |    |
| オイル漏れ | ◎                    |    |
| リターダ  | ／                    |    |

| 走行関係    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| ハンドルBOX | ◎  |    |
| スプリング   | ◎  |    |
| エアサス    | ／  |    |
| ベラシャフト  | ◎  |    |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ／  |    |

|                    |
|--------------------|
| 特記事項               |
| ETC付    アイドリングストップ |
| 記録簿有り (H28/9～R2/2) |

| タイヤ残量 |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 単位：mm |   |   |   |
| 7     | 8 |   |   |
| ／     | ／ |   |   |
| 1     | 2 | 6 | 6 |
| ／     | ／ | ／ | ／ |
| スペア   | 2 | ／ |   |

| タイヤサイズ    |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 195/75R15 | 195/75R15 |           |
| 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 |
|           |           |           |           |
|           |           |           |           |

| 上物仕様     |      |    |    |    |
|----------|------|----|----|----|
| 上物名      | メーカー | 型式 | 年式 | 備考 |
| 平ボディ     |      |    |    |    |
|          |      |    |    |    |
|          |      |    |    |    |
| 燃料タンク63L |      |    |    |    |

| 外装状態                       |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| ボデーコーション                   | フレーム番号                                                |
| <span>有</span> ・ 無 ・ ( )   | <span>確認済</span> ・ 一部不鮮明 ・ 見えない                       |
| フレームのさび                    | 飛石                                                    |
| 無 ・ <span>小</span> ・ 中 ・ 大 | 無 ・ <span>点傷有</span> ・ 飛石有(リペア) <span>可</span> 不可 ( ) |

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

