管理番号: 113279

UJ 車輌チェックシート

The state of the s					
	車輌情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状	
いすゞ	H26	TKG	NLR85-7017085	冷凍車	
走行	馬力	シフト			
123, 065 km	150 ps /kw	M/T · A/	/T · セミA/T	5 速	
ブレーキ		ボディ内	र्ग		
ェアー ・(バキューム	長: 3.03 m	幅: 1.65 m 高: 1.64 m 門	高: 1.64 m	

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			
点検項目	結果	状態	
異音	0		
オイル漏れ	0		
水漏れ	0		
燃料漏れ	0		
排気	0		
排圧	0		
マフラー	0		
ターボ	0		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	Δ	電源入らない
スターター	0	
オルタネー ター パヴーヴィン	0	
パワーウィン ド	0	
坂道発進装置	0	
異常ランプ	0	
オーディオ	Δ	電源入らない
バックカメラ	Δ	電源入らない
電格ミラー	0	作動不良

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	0	
シート	0	タバコ穴
ヘッドライト	0	
ウィンカー	0	
ワイパー	0	
ミラー	0	左ミラーステ不良
	走	行中動く

ミッション			
	結果	状態	
ギア鳴き	0		
ギア抜け	0		
クラッチ	0	残量少ない	
異音	0		
オイル漏れ	0		
リターダ	/		

スペア

走行関係			
点検項目	結果	状態	
ハンドルBOX	0		
スプリング	0		
エアサス	/		
ペラシャフト	0		

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	0	
オイル漏れ	0	
デフロック	/	

特記事項 記録簿有り(H27/8~H31/2)

伏態		
	_	

		上物	仕様	
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍バン	東プレ	H141881	H26/8	
冷凍機	東プレ	MJ22LSC-Q H141881	H26/8	-30℃設定 スタンバイ付

木スノコ 間仕切りドア 庫内灯2ケ 水抜き穴2ケ エアリブ リヤドア観音開き リヤドア90度ストッパー 左S/D片側開き 燃料タンク75L

外装	状態
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・無 ・ ()	確認済・ 一部不鮮明・ 見えない
フレームのさび	飛石
無・小・中・大	無・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。









