

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年7月	TKG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0018795	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
66,894km	150PS/110KW	M/T 6速		長：4,260mm 高：2,040mm	幅：1,890mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態

異音		
オイル混入		
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー		
ターボ		
冷却水吹き返し		

ミッション		
点検項目	結果	状態

ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量			
-------	--	--	--

単位：mm

9	9		
—	—		
9	9	9	9
—	—	—	—
スベア		8	—

素材： 備考：

タイヤサイズ			
--------	--	--	--

195/85R16	195/85R16		
—	—		
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スベア		—	—

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F162411	平成28年6月

【備考】断熱材100mm サイド100mm ラッシングレール2段 庫内灯2ケ 水抜き穴4ケ 左サイド扉（スライド式）

直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-M	
------------	-----	-----------	--

【備考】-30℃設定 1H +20℃→-13℃


格納ゲート	極東開発工業	CG1001D-B3MRA2	
-------	--------	----------------	--


【備考】L=1210mm W=1890mm 最大荷重1000Kg 格納式3枚折


【上物仕様備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石









【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----