

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成23年9月	BKG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7026987
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
175,885km	150PS/110KW	M/T 6速	エア	長: 4,470 mm 幅: 2,050 mm 高: 2,160 mm 門高: 2,120 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	ナビ付き
電格ミラー	◎	カラー
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA5342-6「B090893」	平成21年12月

【備考】断熱リヤ75mm、サイド50mm。ジョロダーレール2列。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。左観音式サイド扉。上物年式違い。

【備考】-25℃設定。(1hで +23℃ → -5℃ 確認)。加温装置付(ヒーターホース未接続の為、作動未確認)。





外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

特記事項 *キャブ白塗装。キャブ内汚れ、傷。リヤバンパーコーナーカバ割れ。
記録簿 有 (H30.9~R2.1)

タイヤ残量			
単位: mm			
10	10		
-	-		
9	10	9	9
-	-	-	-
スペア	12	-	

タイヤサイズ			
205/80R17.5	205/80R17.5		
-	-		
205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
-	-	-	-
スペア	205/80R17.5		

素材: スチール 備考: スタッドレスタイヤ。



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ