

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成28年1月	QPG-FW1EXEG	アルミウィング	FW1EXE-14998		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
462.921km	380PS/279KW	M/T 7速		エアー	長:9,600 mm 高:2,610 mm	幅:2,400 mm 門高:2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターンダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
▼ 走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	擦れ
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
▼ デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ傷。助手席ドア灰皿欠品。F左シャックアブソーバー滲み。R左ナンバー灯外れ。
記録簿 有 (H29/1~R2/10)

タイヤ残量




単位：mm

	0	7	
	5	2	
2	5	4	4
5	3	4	4
スベア		12	一

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア		<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-10105	平成27年
【備考】同年式。センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ヶ。90度ストッパー。左前上部角ヘコミ、傷。 ウイング油圧シリンダー左前後、右後滲み。右ウイング内張穴あき。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ