

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成25年11月	TKG-FD7JLAA	ドライバン	FD7JLA-14214
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
107,585km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,420 mm 幅：2,070 mm 高：2,420 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	：擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ：(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ：(助手席)	◎		ミラー	○	左キャップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	ハンドル	○	：擦れ
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラーカラー	エアサス	／	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		デフ			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							



特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。助手席ドア灰皿欠品。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	7			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
3	4	7	7	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		12	—	スペア		215/70R17.5	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	72-130194-6	平成25年
【備考】 センターローラー。ラッシングレール1段。作業灯2ケ。左のみ90度ストッパー。観音扉3枚折り。観音扉中央部ロック割れ。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-	平成25年
【備考】 最大荷重1000Kg。ラジコン付。PG寸法：全長1570mm、全幅1990mm、有効長1240mm、有効幅1915mm。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ