

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年6月	TKG-FEA20	ドライバン	FEA20-540301
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
230,955km	130PS/96KW	M/T 5速	バキューム	長：4,310 mm 幅：1,760 mm 高：2,070 mm 門高：2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブライポンプ付近に じみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付着
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	△	エンジンチェックラン プ点灯
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 小物入れ欠品。室内汚れ・タバコヤニ。リアフェンダー割れ。

記録簿 有（H31/1）

タイヤ残量			
単位：mm			
3	4		
—	—		
4	4	4	3
—	—	—	—
スペア		8	—



タイヤサイズ			
	195/85R15	195/85R15	
	—	—	
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—
スペア		195/85R15	—
素材：スチール		備考：	



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	566N8095	平成27年6月

【備考】左サイドドアスライド式。ラッシング2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。庫内前面下部板割れ。庫内全面板汚れ。

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有





【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----