

| 車両情報      |             |           |      |                                                 |
|-----------|-------------|-----------|------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 年式          | 型式        | 形状   | 車台番号                                            |
| UDトラックス   | 平成27年4月     | QKG-CD5ZA | 冷凍バン | CD5ZA-30932                                     |
| 走行        | 馬力          | シフト       | ブレーキ | ボディ内寸                                           |
| 623,916km | 380PS/279KW | A/T エスコット | エア－  | 長：9,300 mm 幅：2,270 mm<br>高：2,280 mm 門高：2,090 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| 異音      | ◎  |    |
| オイル混入   | ◎  |    |
| オイル漏れ   | ◎  |    |
| 水混入     | ◎  |    |
| 水漏れ     | ◎  |    |
| 燃料漏れ    | ◎  |    |
| 排気      | ◎  |    |
| マフラー    | ◎  |    |
| ターボ     | ◎  |    |
| 冷却水吹き返し | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ／  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ◎  |    |

| 電装関係          |    |                |
|---------------|----|----------------|
| 点検項目          | 結果 | 状態             |
| エアコン          | ◎  |                |
| スターター         | ◎  |                |
| オルタネーター       | ◎  |                |
| パワーウィンドウ（運転席） | ◎  |                |
| パワーウィンドウ（助手席） | ◎  |                |
| 坂道発進装置        | ◎  |                |
| 異常ランプ         | △  | 排出ガス浄化装置ウォーニング |
| オーディオ         | ◎  |                |
| バックカメラ        | ◎  |                |
| 電格ミラー         | ◎  |                |
| ETC           | ◎  | 標準             |
| タコグラフ         | ／  |                |

| 上物仕様 |    |     |
|------|----|-----|
| 点検項目 | 結果 | 状態  |
| 床材質  | ／  | アルミ |

| キャビン   |    |       |
|--------|----|-------|
| 点検項目   | 結果 | 状態    |
| シート    | ◎  |       |
| ヘッドライト | ◎  | H I D |
| ウィンカー  | ◎  |       |
| ワイパー   | ◎  |       |
| ミラー    | ◎  |       |

| 走行関係      |    |                |
|-----------|----|----------------|
| 点検項目      | 結果 | 状態             |
| リーフサス     | ◎  |                |
| エアサス      | ◎  | リヤエアサス         |
| パワーステアリング | ◎  |                |
| ハンドル      | ◎  |                |
| 燃料タンク     | ◎  | スチール 300L 300L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ／  |    |





特記事項 矢崎製温度計付。  
看板消し跡有り。  
記録簿 ○

| タイヤ残量 |   |    |   |
|-------|---|----|---|
| 単位：mm |   |    |   |
| 6     | 5 |    |   |
| —     | — |    |   |
| 0     | 0 | 0  | 0 |
| 0     | 0 | 0  | 0 |
| スベア   |   | 14 | — |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 275/80R22.5 |             | 275/80R22.5 |             |
| —           |             | —           |             |
| 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| スベア         |             | 275/80R22.5 | —           |
| 素材：スチール     |             | 備考：         |             |

| 上物仕様                                                                |       |              |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|
| 上物名                                                                 | メーカー  | 型式「製造番号」     | 年式      |
| 冷凍バン                                                                | アルナ矢野 | LA140128     | 平成27年3月 |
| 【備考】ラッシング2段。ジョロダーレール4列。I型キーストン。水抜き穴4ケ。庫内灯両サイドLED。天井結露防止シート。リアドア4枚扉。 |       |              |         |
| 冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）                                                  | 菱重    | TU100SAM-CVD | 平成27年3月 |
| 【備考】2Eバー。-35℃設定。                                                    |       |              |         |
|                                                                     |       |              |         |
| 【備考】                                                                |       |              |         |

| 外装状態     |        |         |           |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石        |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リヘア可) |



|          |           |    |     |        |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|--------|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     | 【ボデー内】 |     |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |