

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年1月	QPG-FU64VZ	冷凍バン	FU64VZ-500051
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
790,107km	380PS/279KW	A/T イノマツト	エアー	長：9,330 mm 幅：2,270 mm 高：2,240 mm 門高：2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	オイルパン付近漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ：(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ：(助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーカバーガタ有り
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	ステンレス	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項 天井シミ有り センターコンソール蓋割れ
記録簿 有 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	3			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
2	2	0	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
3	4	2	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア							
3							
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	LF140673	平成26年12月
【備考】床キーストン ジョロダー4列 ラッシング2段 左サイドドア（片開き）			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-	平成27年
【備考】-35℃設定 2エバ			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ