

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年9月	TKG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7047747
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
219,686km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長：4,490 mm 幅：2,070 mm 高：2,140 mm 門高：2,070 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 クランクシール（フロント、リヤ） 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ 右ミラーカバー

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK「T2D7008」	平成26年

【備考】3方ラッシングレール2段。庫内PGリモコン付。庫内天井穴あき補修跡。庫内灯2個。リヤ跳ね上げ扉。床板削れ有。左右はめ込み式看板有。





パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	DB3H「G7D0109」	平成26年
----------------	---------	---------------	-------

【備考】PG寸法 全長1473mm全幅2100mm 有効長1190mm有効幅1965mm

--	--	--	--

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



特記事項 キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付き。ラック&ピニオンブーツ左右切れ。左テールレンズひび割れ。
記録簿 有 (H30/1~R2/12)

タイヤ残量			
単位：mm			
6	7		
—	—		
6	6	7	6
—	—	—	—
スペア		3	—

タイヤサイズ			
205/75R16		205/75R16	
—		—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：	

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ