

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年1月	TKG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7035695
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
530,727km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	バキューム	長：5,060 mm 幅：2,050 mm 高：2,340 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	右前レンズひび
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー傷

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK「T2D3569」	平成25年

【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。左右スライド式サイド扉。リヤ跳ね上げ扉。





パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	KB3A「G5D1683」	平成25年
----------------	---------	---------------	-------

【備考】最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。PG寸法：全長1505mm、全幅2085mm、有効長1220mm、有効幅1965mm。

--	--	--	--

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



特記事項 *H29/10/15、340082Km時、ディーラーにてエンジン交換済。
キャブ内汚れ傷。アイドルリングストップ付。ドア灰皿左右欠品。
記録簿 有 (H25/5～R3/1)

タイヤ残量			
単位：mm			
2	3		
—	—		
3	0	0	3
—	—	—	—
スベア	10	—	

タイヤサイズ			
195/85R16	195/85R16		
—	—		
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スベア	195/85R16	—	
素材：スチール	備考：スタッドレスタイヤ。		

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ