

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年1月	QKG-CW5XL	ダンプ	JNCMM60DOGU002761
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
253,991km	380PS/279KW	A/T エスコット	エア－	長：5,290 mm 幅：2,300 mm 高：480 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	○	ウォーターポンプにじみ有。
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内汚れ、キズ。盗難防止用スイッチ付。
記録簿	有 (H28/4～R3/4)

タイヤ残量			
単位：mm			
10	10		
—	—		
12	11	12	13
1	1	0	0
スペア		—	—

タイヤサイズ			
11R22.5 16PR		11R22.5 16PR	
—		—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		—	—
素材：アルミ		備考：左3軸目内外再生タイヤ。スベアタイヤ装備無し。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	小平産業	DM17-10「1512049」	平成28年
【備考】電動コボレーン付。作業灯4個。荷台モニター付。			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ