

| 車両情報      |             |                 |         |                                                 |
|-----------|-------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 年式          | 型式              | 形状      | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 平成28年2月     | QPG-CYJ77B      | アルミウイング | CYJ77B-7000370                                  |
| 走行        | 馬力          | シフト             | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 842,096km | 380PS/279KW | セミA/T スムーサー 12速 | エア－     | 長：9,618 mm 幅：2,408 mm<br>高：2,646 mm 門高：2,564 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |              |
|---------|----|--------------|
| 点検項目    | 結果 | 状態           |
| 異音      | ◎  |              |
| オイル混入   | ◎  |              |
| オイル漏れ   | ○  | オイルクーラー付近しみ。 |
| 水混入     | ◎  |              |
| 水漏れ     | ◎  |              |
| 燃料漏れ    | ◎  |              |
| 排気      | ◎  |              |
| マフラー    | ◎  |              |
| ターボ     | ○  | オイルにじみ       |
| 冷却水吹き返し | ◎  |              |
| ミッション   |    |              |
| 点検項目    | 結果 | 状態           |
| ギア鳴き    | ◎  |              |
| ギア抜け    | ◎  |              |
| クラッチ    | ◎  |              |
| 異音      | ◎  |              |
| オイル漏れ   | ◎  |              |
| リターダ    | ／  |              |

| 電装関係          |    |           |
|---------------|----|-----------|
| 点検項目          | 結果 | 状態        |
| エアコン          | ◎  |           |
| スターター         | ◎  |           |
| オルタネーター       | ◎  |           |
| パワーウィンドウ（運転席） | ◎  |           |
| パワーウィンドウ（助手席） | ◎  |           |
| 坂道発進装置        | ◎  |           |
| 異常ランプ         | ◎  |           |
| オーディオ         | ◎  |           |
| バックカメラ        | ◎  | カラー       |
| 電格ミラー         | ◎  |           |
| ETC           | ◎  | 標準        |
| タコグラフ         | ◎  | アナログ、デジタル |
| 上物仕様          |    |           |
| 点検項目          | 結果 | 状態        |
| 床材質           | ／  | 木材        |





| キャビン      |    |                |
|-----------|----|----------------|
| 点検項目      | 結果 | 状態             |
| シート       | ○  | へたり、擦れ、汚れ      |
| ヘッドライト    | ◎  | H I D          |
| ウィンカー     | ◎  |                |
| ワイパー      | ◎  |                |
| ミラー       | ◎  | ワイパー付きヒーターミラー。 |
| 走行関係      |    |                |
| 点検項目      | 結果 | 状態             |
| リーフサス     | ◎  |                |
| エアサス      | ◎  | リヤエアサス         |
| パワーステアリング | ◎  |                |
| ハンドル      | ◎  |                |
| 燃料タンク     | ◎  | スチール 300L 300L |
| デフ        |    |                |
| 点検項目      | 結果 | 状態             |
| 異音        | ◎  |                |
| オイル漏れ     | ○  | キャリア取付面        |
| デフロック     | ◎  |                |

|      |                |
|------|----------------|
| 特記事項 | アイドリングストップ付き。  |
| 記録簿  | 有（H28/7～R2/11） |

| タイヤ残量 |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| 単位：mm |    |    |    |
| 14    | 13 |    |    |
| 9     | 10 |    |    |
| 11    | 11 | 11 | 11 |
| 5     | 6  | 6  | 4  |
| スベア   |    | 3  | －  |

| タイヤサイズ      |             |                            |             |
|-------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |                            |             |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |                            |             |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5                | 245/70R19.5 |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5                | 245/70R19.5 |
| スベア         |             | 245/70R19.5                | －           |
| 素材：スチール     |             | 備考：1、3軸目スタッドレスタイヤ、ホイール腐食錆。 |             |

| 上物仕様                                       |        |             |       |
|--------------------------------------------|--------|-------------|-------|
| 上物名                                        | メーカー   | 型式「製造番号」    | 年式    |
| アルミウイング                                    | 日本トレクス | 「15W 12206」 | 平成28年 |
| 【備考】ラッシング2段、引出し床フック9対、庫内灯4個。※アオリ蝶番軸摩耗ヶ所有り。 |        |             |       |
| 【備考】                                       |        |             |       |
| 【備考】                                       |        |             |       |
| 外装状態                                       |        |             |       |
| キャブコーション                                   | フレーム番号 | フレームのさび     | 飛石    |
| 有                                          | 確認済    | 小           | 点傷有   |



|          |           |    |     |        |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|--------|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     | 【ボデー内】 |     |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |