

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
UDトラックス	平成27年6月	QPG-GK5XAB	トラクタ	GK5XA-30673		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
349,262km	410PS/302KW	M/T H/L 6速	エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ 踏場アルミ縞板張り。

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 400L

デフ





点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C	平成27年

【備考】第5輪荷重11500Kg。 カブラー許容荷重13000Kg。

【備考】
【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



特記事項 キャブ内汚れ傷。＊R1、12月 279339Km時トランスミッション（リンク品）ディーラーにて交換。
記録簿 有（H28.6～R1.12）

タイヤ残量

単位：mm			
4	5		
—	—		
8	4	5	4
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ

11R22.5		11R22.5	
—	—	—	—
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール		備考：スベアーキャリア無。	

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】