

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成21年7月	BDG-RR7JJBA	送迎バス	RR7JJB-40482		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
77.642km	225PS/165KW	M/T 6速	エア―	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 インタークーラーホース しみ程度。
水混入	◎	
水漏れ	○	ウォーターポンプ しみ程度。
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

特記事項 液晶モニター、DVD機器、地デジチューナー付き。

記録簿 無 ○

タイヤ残量

単位：mm

	9	10		
	—	—		
10	9	10	10	
—	—	—	—	
スペア		10	—	

素材：スチール

タイヤサイズ

	—	—		
	—	—		
—	—	—	—	
—	—	—	—	
スペア		—	—	

備考：タイヤサイズ＝全輪9R19.5。

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	／	
パワーウィンドウ (助手席)	／	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス クラウチングシステム 付き。
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	ジェイ・バス株式会社	「JKU0012 K」	平成21年
【備考】36人乗り、モケットシート、リクライニング、冷蔵庫。			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------