

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年2月	QPG-GK5XAB	トラクタ	JNCMM90A5GU002312
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
425,930km	410PS/302KW	A/T エスコット 12速	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																										
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																								
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ																								
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																								
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み。	オルタネーター	◎		ウインカー	◎																									
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎																									
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	◎																									
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワーステアリング</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>アルミ 400L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワーステアリング	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	アルミ 400L			
走行関係																																
点検項目	結果	状態																														
リーフサス	◎																															
エアサス	◎	リヤエアサス																														
パワーステアリング	◎																															
ハンドル	○	擦れ																														
燃料タンク	◎	アルミ 400L																														
排気	◎		異常ランプ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/										
デフ																																
点検項目	結果	状態																														
異音	◎																															
オイル漏れ	◎																															
デフロック	/																															
マフラー	◎		オーディオ	◎																												
ターボ	◎		バックカメラ	○	モニターのみ。作動確認出来ず。																											
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/				
ミッション																																
点検項目	結果	状態																														
ギア鳴き	◎																															
ギア抜け	◎																															
クラッチ	/																															
上物仕様																																
点検項目	結果	状態																														
床材質	/																															





特記事項 キャビン汚れ傷。インパネポケット欠品。ドア灰皿左右欠品。タコグラフ欠品。
記録簿 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
6	6		
-	-		
6	6	6	6
-	-	-	-
スペア		4	-

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	-	-	
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
-	-	-	-
スペア		295/80R22.5	-
素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カバー	ヨコシャ	JSK37CY0240「HP-	平成27年
【備考】第5輪荷重11500Kg。踊場アルミ綿板張り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ