

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年8月	KQG-FU54VZ	冷凍バン	FU54VZ-520250
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
899,338km	350PS/257KW	A/T イノマツ 12速	エア―	長：9,314 mm 幅：2,270 mm 高：2,382 mm 門高：2,193 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ キーストン





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA5946「B110484」	平成23年8月
【備考】左サイドドア観音開き、ラッシング2段、ショロダー4列、天井結露防止シート、エアリブ、庫内灯x6、水抜き穴x4、簡易間仕切り、			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDS50DX	
【備考】-30℃設定			
直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS60DZA	
【備考】-30℃設定			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



タイヤ残量			
単位：mm			
10	10	10	10
9	9	9	9
10	11	11	11
スベア	4	1	

タイヤサイズ			
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
スベア	295/70R22.5	295/70R22.5	295/70R22.5
素材：スチール	備考：		

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ