

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成25年2月	TKG-GD7JPAG	アルミウイング	GD7JPA-10069
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
234,427km	240PS/177KW	A/T プロシフト	エア－	長：7,260 mm 幅：2,330 mm 高：2,600 mm 門高：2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット外し穴有。リヤバンパー左下面割れ。ボデー看板跡あり。

記録簿 有（H25.6～R2.12）

タイヤ残量			
単位：mm			
	3	2	
	—	—	
2	1	1	1
—	—	—	—
スベア			
	3	—	

タイヤサイズ			
	245/80R17.5	245/80R17.5	
	—	—	
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スベア		245/80R17.5	—
素材：スチール		備考：	





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HGDLB-MJAAQK「2KX7328」	平成25年

【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯4個。引出フック6対。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リベア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ