

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H27	QKG	CYJ77A-7011082	ウイング
走行	馬力	シフト		
811,280 km	380 (ps) /kw	M/T · A/T · セミA/T	12 速	
ブレーキ		ボディ内寸		
エア バキューム		長： 9.60 m 幅： 2.40 m 高： 2.65 m 門高： 2.58 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	高圧パインル部材の劣化・漏れ・コジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	○	E/Xマニホールドス付着
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	受信しない
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右ミラー鏡面ハガレ

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

タコグラフ

タイヤ残量

単位：mm

10	10		
10	10		
10	10	6	6
9	10	9	9
スペア	6	／	

タイヤサイズ

245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5


上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
ウイング	フルハーフ	DKL W9DD824		
燃料タンク300L×2 床板 ラッシング2段 庫内灯4ケ 引出しフック9対 可倒式中柱				


外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 · 無 · ()	確認済 · 一部不鮮明 · 見えない
フレームのさび	飛石
無 · 小 · 中 · 大	無 · 点傷有 · 飛石有り リペア 可 (不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



小飛石多数



バンパーキズ

ステップパネル破損
バンパー、ステップスカートキズ


キズ

ヘコミ

中柱サビ


ヘコミ

キズ



リヤドアマガリ

バンパーサビ



台枠サビ

泥除けゴム切れ
工具箱

ヘコミ