

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年3月	TPG-FEB20	アルミ平	FEB20-550238
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
67,555km	130PS/96KW	A/T デュオニック	バキューム	長：5,000mm 幅：2,110mm 高：600mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	ビニールシートカバー 破れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 室内汚れ（タバコヤニ）、助手席灰皿フタ破損、フロアマットめくれ





記録簿 有（H30～H31）

タイヤ残量			
単位：mm			
7	7		
	—	—	
6	5	4	5
—	—	—	—
スベア		3	0

タイヤサイズ			
195/85R15		195/85R15	
—		—	
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—
スベア		—	—
素材：		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ	731S 「2317」	
【備考】 前立鉄板張り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ