

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年4月	TKG-NLR85AN	ドライバン	NLR85-7012485
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
168,301km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：3,170 mm 幅：1,780 mm 高：2,190 mm 門高：2,150 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎	
ミッション			ETC	／	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／	
ギア鳴き	◎		上物仕様		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材
異音	◎				
オイル漏れ	◎				
リターダ	／				

キャビン			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ	リーフサス	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン	エアサス	／	
ウィンカー	◎		パワーステアリング	◎	
ワイパー	◎		ハンドル	○	擦れ
ミラー	◎		燃料タンク	◎	スチール 75Lタンク
デフ					
点検項目	結果	状態			
異音	◎				
オイル漏れ	◎				
デフロック	／				

特記事項

キャビン汚れ、キズ。インパネポケット欠品。左ストップレンズひび割れ。アイドリングストップ付き。





記録簿

有（H27/3～H31/3）

タイヤ残量			
単位：mm			
4	6		
—	—		
3	4	3	3
—	—	—	—
スペア		11	—

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	キタムラ	T13-3446	平成25年4月
【備考】ラッシングレール前左右2段。庫内灯2個。リヤ扉3枚折。90度ストッパー付。			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

【ボデー内】

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ