

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成26年7月	QPG-FR1EXEG	アルミ平	FR1EXE-10219
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
355,960km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,620 mm 幅：2,390 mm 高：1,000 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホースにじみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

特記事項
記録簿 有 (H27/7～R1/6)

タイヤ残量			
単位：mm			
11	10		
—	—		
4	5	6	6
2	3	6	5
スペア		3	5

素材：スチール 備考：





タイヤサイズ			
275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	275/80R22.5

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トランテックス	1302 「4KX9036」	平成25年2月

【備考】丸カンフック9対。上物年式違い

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ