

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成20年6月	BDG-XZU508	ドライバン	XZU508-0004406
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
10,535km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長：3,140 mm 幅：1,770 mm 高：1,900 mm 門高：1,830 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎					リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎					エアサス	／	
						パワステ	◎	
ミッション			バックカメラ	◎	カラーナビ併用	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		燃料タンク	◎	スチール80L
ギア鳴き	◎		ETC	◎				
ギア抜け	◎		タコグラフ	／		デフ		
クラッチ	／					点検項目	結果	状態
異音	◎		上物仕様			異音	◎	
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
リターダ	／		床材質	／	鉄板	デフロック	／	

特記事項	キャブ内汚れ。
記録簿	有（H23.5～R2.5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	8			195/70R17.5	195/75R15		
—	—			—	—		
6	6	6	6	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	195/75R15	—	
素材：スチール				備考：リヤ外左右、スベアータイヤひび割れ有。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK「TAE0475」	平成20年
【備考】ラッシングレール1段。前方水抜き穴2ケ。庫内灯2ケ。ベンチレーター前後2対。左観音式サイド扉。左側脱着式燃料サブタンク（40L）付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ