

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 2年5月	2PG-FU75HZ	冷凍パン	FU75HZ-510247	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
132.669km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア-	長:9,380 mm 高:2,330 mm	幅:2,280 mm 門高:2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	冷却水量検知異常、コ ナリングアシスト故 障。
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
点検項目	上物仕様	
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ アルミ	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輻工エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 コーナリングアシスト、ドライブレコーダー付き。

記録簿 無 ○

タイヤ残量

単位: mm





	6	6	
	—	—	
9	10	10	10
10	10	10	11
スベア		13	—

タイヤサイズ			
<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>		
—	—		
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
<u>スピア</u>	<u>295/80R22.5</u>	—	
素材：アルミ	備考：2軸目のみスタッドレスタイヤ。		

素材：アルミ 備考：2軸目のみスタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA9161-5 「B200203」	令和 2年4月
【備考】フェリーフック2対、左サイド観音扉、ジョロダー4列、ラッシング2段、庫内灯LED2列、水抜き穴3ヶ所、エアリブ。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SB	令和 2年
【備考】-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----