

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年5月	2PG-FR1EHJ	冷凍バン	FR1EH-101032	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
419,248km	410PS/302KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	エア－	長：9,310 mm 幅：2,270 mm 高：2,320 mm 門高：2,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ヒーター付きパワーミラー。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎		リーフサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	総輪エアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎					点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ キーストン。	オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 ドライレコーダー付き。

記録簿 有 (R2/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
3	2	4	3	—	—	—	—
2	1	2	2	—	—	—	—
スペア	13	—		スペア	295/80R22.5	—	
素材：アルミ				備考：3軸目及びスペア以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8918-2 「B190250J」	令和 1年4月
【備考】ラッシング2段、ジョロダー4列、LED庫内灯2列、左サイドドア観音開き、リヤドア観音開き、フェリーフック2対、エアリブ、水抜き3箇所。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF 「999100257BL」	令和 1年
【備考】～35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】