

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年11月	TKG-NJR85A	平ボディ	NJR85-7034483
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
116,320km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキューム	長: 3,120 mm 幅: 1,620 mm 高: 481 mm 門高: 481 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 (H26/4~R3/2)

タイヤ残量

単位：mm

4

4

—

—

4

4

4

4

—

—

—

—

スベア

9

—

タイヤサイズ

195/75R15

195/75R15

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

スベア

195/75R15





—

素材：

備考：後輪四本 175R14

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成25年11月
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ