

| 車 両 情 報   |             |            |      |                          |                           |
|-----------|-------------|------------|------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号                     |                           |
| 日野        | 平成30年1月     | 2KG-FC2ABG | 冷凍パン | FC2AB-100457             |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                    |                           |
| 273.602km | 240PS/177KW | M/T 6速     | エア-  | 長:6,350 mm<br>高:2,170 mm | 幅:2,280 mm<br>門高:2,100 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |       |
|-------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| 異音    | ○  | バルト鳴き |
| オイル混入 | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| 水混入   | ◎  |       |
| 水漏れ   | ◎  |       |
| 燃料漏れ  | ◎  |       |
| 排気    | ◎  |       |
| マフラー  | ◎  |       |
| ターボ   | ◎  |       |
| 冷却水吹返 | ◎  |       |
| ミッション |    |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |       |
| クラッチ  | ◎  |       |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| リターダ  | ／  |       |

| 電装関係     |    |     |
|----------|----|-----|
| 点検項目     | 結果 | 状態  |
| エアコン     | ◎  |     |
| スターター    | ◎  |     |
| オルタネーター  | ◎  |     |
| P/W（運転席） | ◎  |     |
| P/W（助手席） | ◎  |     |
| 坂道発進装置   | ◎  |     |
| 異常ランプ    | ◎  |     |
| オーディオ    | ◎  |     |
| バックカメラ   | ◎  |     |
| 電格ミラー    | ◎  |     |
| ETC      | /  |     |
| タコグラフ    | /  |     |
| 上物仕様     |    |     |
| 点検項目     | 結果 | 状態  |
| 床材質      | /  | アルミ |

| キャビン   |    |             |
|--------|----|-------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態          |
| シート    | ○  | タバコ穴<br>エクレ |
| ヘッドライト | ◎  | H I D       |
| ウィンカー  | ◎  |             |
| ワイパー   | ◎  |             |
| ミラー    | ◎  |             |

| 走行関係  |    |              |
|-------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           |
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | ◎  | リヤエアサス       |
| パワステ  | ◎  |              |
| バンドル  | ○  | 擦れ           |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>200L |





| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

|                                      |
|--------------------------------------|
| 特記事項 キャブ内汚れ・キズ<br>記録簿 有 (H30/5～R3/1) |
|--------------------------------------|

| タイヤ残量   |    |    |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |    |   |             |             |             |             |
| 10      | 10 |    |   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —       | —  |    |   | —           | —           |             |             |
| 4       | 3  | 4  | 3 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | —  | —  | — | —           | —           | —           | —           |
| スペア     |    | 10 | — | スペア         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材：スチール |    |    |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                                       |         |                                |          |
|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|
| 上物名                                                        | メーカー    | 型式「製造番号」                       | 年式       |
| 冷凍パン                                                       | 矢野特殊自動車 | TPA8388-4<br>「B17084」          | 平成29年11月 |
| 【備考】左サイドドア（観音扉） ラッシング2段 水抜き穴4ヶ所 ※結露防止シート剥がれ                |         |                                |          |
| 冷凍機／直結（スタンバイ付）                                             | 菱重      | TDJS50DC<br>「2L2NJ6STB」        | 平成29年11月 |
| 【備考】-30℃設定                                                 |         |                                |          |
| 格納ゲート                                                      | 極東開発工業  | CG1002K-B3MRA2<br>「17T090300N」 | 平成29年    |
| 【備考】庫内リモコン有り 幅：2,200mm 奥行：1,250 ※キズ・ヘコミ有り キャスターストップパー格納しない |         |                                |          |

|          |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
|          | 外装状態   |         |     |
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|