

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年4月	QKG-CD5ZA	冷凍パン	CD5ZA-30934
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
348,768km	380PS/279KW	A/T エスコット	エア	長: 9,310 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,280 mm 門高: 2,100 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン																										
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																								
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり																								
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID																								
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																									
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																									
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																									
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 300L 300L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	◎		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L			
走行関係																																
点検項目	結果	状態																														
リーフサス	◎																															
エアサス	◎	リヤエアサス																														
パワステ	◎																															
ハンドル	◎																															
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L																														
排気	◎		異常ランプ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/										
デフ																																
点検項目	結果	状態																														
異音	◎																															
オイル漏れ	◎																															
デフロック	/																															
マフラー	◎		オーディオ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>バックカメラ</td> <td>◎</td> <td>カラー</td> </tr> <tr> <td>電格ミラー</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ETC</td> <td>◎</td> <td>標準</td> </tr> <tr> <td>タコグラフ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>アルミ キーストン</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	バックカメラ	◎	カラー	電格ミラー	◎		ETC	◎	標準	タコグラフ	/		床材質	/	アルミ キーストン			
上物仕様																																
点検項目	結果	状態																														
バックカメラ	◎	カラー																														
電格ミラー	◎																															
ETC	◎	標準																														
タコグラフ	/																															
床材質	/	アルミ キーストン																														
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	/		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	◎	
ミッション																																
点検項目	結果	状態																														
ギア鳴き	◎																															
ギア抜け	◎																															
クラッチ	/																															
異音	◎																															
オイル漏れ	◎																															
リターダ	◎																															
冷却水吹返	◎		ETC	◎	標準	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">外装状態</th> </tr> <tr> <th>キャブコーション</th> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>無</td> <td>点傷有</td> </tr> </tbody> </table>			外装状態			キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	有	確認済	無	点傷有													
外装状態																																
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石																													
有	確認済	無	点傷有																													

特記事項 看板消し跡有り。
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
9	8	7	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
8	9	8	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア		14	—	スベア		275/80R22.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	アルナ矢野	LA150129	平成27年3月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯LED、床型キーストン、ショルダー4列、天井結露防止シート、水抜き穴4ヶ所			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SAM-CND	平成27年3月
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ